


## 安全评价报告信息公开表格

|                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| <b>被评价单位名称</b>        |                | 浙江壳牌燃油有限公司诸暨红楼加油站   |
| <b>评价项目名称/项目编号</b>    |                | 浙江壳牌燃油有限公司诸暨红楼加油站经营危险化学品安全现状评价报告/21-12-39   |
| <b>项目简介<br/>(含图片)</b> |                | <p>该加油站设有 4 只 40m<sup>3</sup>SF 型埋地卧式油罐（非车道罐），其中汽油罐 3 只（分别为 92#、95#、98#）、柴油罐 1 只，油罐总容积 160m<sup>3</sup>，折算容积 140m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 所规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p>  |
| <b>安全评价机构名称</b>       |                | 浙江天为安全科技有限公司  |
| <b>项目组长</b>           |                | 陈丰  |
| <b>技术负责人</b>          |                | 周玉飞   |
| <b>过程控制负责人</b>        |                | 王小梅   |
| <b>评价报告编制人</b>        |                | 陈丰  |
| <b>报告审核人</b>          |                | 黄震  |
| <b>参与评价工作</b>         | <b>安全评价师</b>   | 陈丰、胡伟、尉伟明、胡素娥、卜伟华、胡小兰   |
|                       | <b>注册安全工程师</b> | 胡伟、尉伟明、胡小兰、胡素娥  |
|                       | <b>技术专家</b>    | -   |
| <b>现场开展安全评价工作</b>     | <b>人员</b>      | 陈丰  |
|                       | <b>时间</b>      | 2022.08--2023.01  |
|                       | <b>主要任务</b>    | 资料收集、现场检查、编制报告  |
| <b>评价报告提交时间</b>       |                | 2023.02   |